

**Příloha č. 1:** Seznam vozidel s rokem výroby 2005

Pořadové číslo	Registrační značka vozidla	Typ vozidla	Rok výroby
1	3T25600	MB 1844LS 4x2	2005
2	3T25601	MB 1844LS 4x2	2005
3	3T25603	MB 1844LS 4x2	2005
4	3T25604	MB 1844LS 4x2	2005
5	3T25605	MB 1844LS 4x2	2005
6	3T25606	MB 1844LS 4x2	2005
7	3T25607	MB 1844LS 4x2	2005
8	3T25608	MB 1844LS 4x2	2005
9	3T25609	MB 1844LS 4x2	2005
10	3T25610	MB 1844LSnRL	2005
11	3T25611	MB 1844LSnRL	2005
12	3T25613	MB 1844LSnRL	2005
13	3T25614	MB 1844LSnRL	2005
14	3T25615	MB 1844LSnRL	2005
15	3T25616	MB 1844LSnRL	2005
16	3T25617	MB 1844LSnRL	2005
17	3T25618	MB 1844LSnRL	2005
18	3T25619	MB 1844LSnRL	2005

**Příloha č. 2:** Seznam vozidel s rokem výroby 2007


Pořadové číslo	Registrační značka vozidla	Typ vozidla	Rok výroby
1	4T84501	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
2	4T84502	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
3	4T84503	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
4	4T84504	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
5	4T84505	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
6	4T84506	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
7	4T84507	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
8	4T84508	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
9	4T84509	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
10	4T84510	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
11	4T84511	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
12	4T84512	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
13	4T84513	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
14	4T84514	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
15	4T84515	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
16	4T84516	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
17	4T84517	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
18	4T84518	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
19	4T84519	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
20	4T84520	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
21	4T84521	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
22	4T84522	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
23	4T84523	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
24	4T84524	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
25	4T84525	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
26	4T84526	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
27	4T84527	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
28	4T84528	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
29	4T84529	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
30	4T84530	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
31	4T84531	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
32	4T84532	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
33	4T84533	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
34	4T84534	MB 1844 LS 4x2 E5	2007
35	4T84535	MB 1844 LS 4x2 E5	2007

## Příloha č. 3: Kumulativní náklady na údržbu a opravy vozidla OSB5618

RZ	Název	Vozidlo	Datum poruchy	Plán	Realita	Kumulativní náklady
OSB5618	Únik vody z motoru	MB 1843 Actros/1150	2.3.2006	2 000,00	2 200,00	2 200,00
OSB5618	Poškozený rám sedačky	MB 1843 Actros/1150	21.4.2006	10 000,00	13 771,00	15 971,00
OSB5618	Servis, výměna oleje	MB 1843 Actros/1150	23.5.2006	8 000,00	12 888,00	28 859,00
OSB5618	Načíst závady, Výměna vzduchového filtru	MB 1843 Actros/1150	12.6.2006	2 200,00	16 958,00	45 817,00
OSB5618	Načíst závady, přehřívání motoru	MB 1843 Actros/1150	14.8.2006	10 000,00	13 360,00	59 177,00
OSB5618	Výměna alternátoru	MB 1843 Actros/1150	31.8.2006	5 000,00	2 983,00	62 160,00
OSB5618	Servis, načíst závady	MB 1843 Actros/1150	16.10.2006	5 000,00	22 854,00	85 014,00
OSB5618	TP, únik oleje z motoru	MB 1843 Actros/1150	30.10.2006	1 000,00	460	85 474,00
OSB5618	STK, servis a výměna olejového chladiče	MB 1843 Actros/1150	13.11.2006	2 100,00	2 100,00	87 574,00
OSB5618	Oprava el. instalace	MB 1843 Actros/1150	23.1.2007	600		87 574,00
OSB5618	Vysoká spotřeba PHM	MB 1843 Actros/1150	9.3.2007	10 000,00	32 722,00	120 296,00
OSB5618	Alternátor nedobíjí	MB 1843 Actros/1150	16.4.2007	1 000,00	1 400,00	121 696,00
OSB5618	Revize plyn. topení	MB 1843 Actros/1150	23.5.2007	20 000,00	14 106,00	135 802,00
OSB5618	Prasklá vzduchová hadice u hubice	MB 1843 Actros/1150	1.6.2007	1 000,00		135 802,00
OSB5618	Výměna vysoušeče	MB 1843 Actros/1150	1.6.2007	2 000,00		135 802,00
OSB5618	Servis, načíst závady	MB 1843 Actros/1150	11.6.2007	10 000,00	5 809,00	141 611,00
OSB5618	Alternátor nedobíjí	MB 1843 Actros/1150	21.6.2007	1 000,00		141 611,00
OSB5618	Servis - načíst závady	MB 1843 Actros/1150	7.9.2007	5 000,00		141 611,00
OSB5618	Servis	MB 1843 Actros/1150	18.10.2007	2 000,00	3 799,00	145 410,00
OSB5618	STK, Emise	MB 1843 Actros/1150	12.11.2007	5 000,00		145 410,00
OSB5618	Alternátor nedobíjí	MB 1843 Actros/1150	26.11.2007	12 000,00	11 495,00	156 905,00
OSB5618	Oprava alternátoru	MB 1843 Actros/1150	7.12.2007	5 000,00	4 206,00	161 111,00
OSB5618	Oprava brzd, plyn top. elektrika	MB 1843 Actros/1150	11.1.2008	100 000,00	70 762,00	231 873,00
OSB5618	Teče LZ náboj kola	MB 1843 Actros/1150	28.1.2008	3 000,00	1 200,00	233 073,00
OSB5618	Servis	MB 1843 Actros/1150	6.3.2008	2 000,00	5 606,00	238 679,00
OSB5618	Únik vzduchu z motor. brzdy	MB 1843 Actros/1150	21.4.2008	10 000,00	17 567,00	256 246,00
OSB5618	Nejde řazení	MB 1843 Actros/1150	5.5.2008	1 000,00		256 246,00
OSB5618	Zavařit výfuk	MB 1843 Actros/1150	2.7.2008	500	400	256 646,00
OSB5618	Opr. propoj. kabelu elektro	MB 1843 Actros/1150	15.8.2008	15 000,00	13 553,00	270 199,00
OSB5618	Výměna akumulátoru	MB 1843 Actros/1150	12.9.2008	3 000,00	2 680,00	272 879,00
OSB5618	Kontrola brzd - ZN+PP	MB 1843 Actros/1150	12.9.2008	2 000,00	9 077,00	281 956,00
OSB5618	Ověření tachografu	MB 1843 Actros/1150	16.9.2008	5 000,00	6 405,00	288 361,00
OSB5618	STK, emise	MB 1843 Actros/1150	10.11.2008	1 000,00	1 400,00	289 761,00
OSB5618	Porucha elektriky	MB 1843 Actros/1150	10.12.2008	20 000,00	22 053,00	311 814,00
OSB5618	prodřená hadice k měchu	MB 1843 Actros/1150	3.2.2009	1 000,00	1 424,00	313 238,00
OSB5618	demont echo	MB 1843 Actros/1150	24.2.2009	20 000,00	7 439,00	320 677,00

## Příloha č. 4: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5622


Registrační značka vozidla: OBS5622		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	190 116
2007	514 728	342 080
2008	416 930	596 136



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	7820
$\beta$	0,489
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,19237	

## Příloha č. 5: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5623


Registrační značka vozidla: OBS5623		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	334 879
2007	514 728	514 043
2008	416 930	708 406



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	6530
$\beta$	0,547
Výsledek optimální doby životnosti (let): 6,7	

## Příloha č. 6: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5624


Registrační značka vozidla: OBS5624		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	262 929
2007	514 728	363 047
2008	416 930	513 226



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	7936
$\beta$	0,491
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,1	

## Příloha č. 7: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5625


Registrační značka vozidla: OBS5625		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	268 214
2007	514 728	447 084
2008	416 930	503 363



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	7647
$\beta$	0,503
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,0	

## Příloha č. 8: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5626

Registrační značka vozidla: OBS5626		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	301 968
2007	514 728	344 867
2008	416 930	590 324




OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	7578
$\beta$	0,505
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,0	



## Příloha č. 9: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5613


Registrační značka vozidla: OBS5613		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	171 807
2007	514 728	239 627
2008	416 930	268 642



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	11043
$\beta$	0,397
Výsledek optimální doby životnosti (let): 8,1	

## Příloha č. 10: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5614


Registrační značka vozidla: OBS5614		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	168 976
2007	514 728	277 597
2008	416 930	357 902



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	9752
$\beta$	0,429
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,7	

## Příloha č. 11: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5615


Registrační značka vozidla: OBS5615		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	173 668
2007	514 728	236 776
2008	416 930	383 289



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	9825
$\beta$	0,427
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,7	

**Příloha č. 12:** Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5627


Registrační značka vozidla: OBS5627		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	203 864
2007	514 728	258 067
2008	416 930	298 736



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	10479
$\beta$	0,414
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,9	

## Příloha č. 13: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5628


Registrační značka vozidla: OBS5628		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	213 728
2007	514 728	237 472
2008	416 930	259 511



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	11018
$\beta$	0,402
Výsledek optimální doby životnosti (let): 8,0	

## Příloha č. 14: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5629


Registrační značka vozidla: OBS5629		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	186 605
2007	514 728	228 663
2008	416 930	299 172



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	10692
$\beta$	0,407
Výsledek optimální doby životnosti (let): 8,0	

## Příloha č. 15: Výsledky výpočtu optimální doby životnosti u vozidla OSB5630

Registrační značka vozidla: OBS5630		Rok výroby vozidla: 2000
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150		
Rok	Aktuální cena vozidla v jednotlivých letech (Kč)	Kumulativní náklady na údržbu a opravy (Kč)
2006	635 466	181 369
2007	514 728	278 487
2008	416 930	361 008



OSB5622	
C	2777777
$\alpha$	0,21
A	9669
$\beta$	0,433
Výsledek optimální doby životnosti (let): 7,7	